

Plán kontrolních prohlídek stavby

*Zateplení obvodového pláště budovy č.p.777, Bránické náměstí 2, Praha 4
parcela č. 1677 k.ú. Bráník*

1x závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby



Ing. Richard Houška
jednatel společnosti
Atelier EGIS s.r.o.
Na Botiči 5 - Praha 10